Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
ARPA

Dipartimento provinciale di MILANO
Via Juvara n.22 Milano
tel. 02 748721

VERBALE DI SOPRALLUOGO N° // Parte A

INSEDIAMENTO : Complesso industriale "Il Castelletto" - Capannoni Sud

Via Reim Romoli n. 6 tel. ..... Città Settimo Milanese

☐ rappresentante legale ☑ proprietario ☐ responsabile ☐ altro .....

~~sig.~~ S.r.l. Daf 4 Italy - P.zza E. Dunc, 2 - Milano ~~nato a~~ ..... il .....

residente a ..... via ..... n. ..... C.F. 08214220967

PRESENTE ALL'ISPEZIONE :

sig. Bruni Sergio ..... nato a ..... il .....

residente a ..... via ..... n. ..... qualifica capo progetto Daf 4 Italy

ALTRE PERSONE PRESENTI:

Capponi / Bizzoli HPC Italia - Consulenti ambientali

.....

In data 24-01-2014 dalle ore 11.00 alle ore 12.45, il/i sottoscritto/i: Balbo Giuliano

..... assieme a Ing. Martini Domenico

e Franceschi Giuliano - Comune di Settimo Milanese

ha/hanno accertato quanto segue: Viene effettuato sopralluogo presso l'area di proprietà di Daf 4 Italy che occupa ~60.000 m² del Comune di Settimo Mil.se. Ulteriori 20.000 m² ricadono nel Comune di Cornaredo. L'area è oggetto di riqualificazione con medesima destinazione d'uso produttiva. Risultano in atto le demolizioni degli edifici presenti e la rimozione dei materiali contenenti amianto secondo il piano di lavoro approvato da ASL.

☐ Il verbale continua nella parte B nel foglio n° 01

Il verbale viene letto alla persona presente all'ispezione che di seguito lo/non lo sottoscrive. Alla stessa viene consegnata copia del verbale.

Firma della Parte

Firma dei Verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
ARPA

Dipartimento provinciale di MILANO
Via Juvara n.22 Milano
tel. 02 748721

VERBALE DI SOPRALLUOGO Parte B FOGLIO 1

allegato a verbale di sopralluogo N°. ..... di campionamento N°. ...

Data 24/01/14 **Luogo** Area IP Castelletto - Settimo M.se

Si verificano i punti di indagine eseguiti in autocontrollo dal consulente della proprietà presso i punti ritenuti critici per la contaminazione del suolo nonché i piezometri realizzati a monte e valle dell'area.

Si precisa che la colonna elettrica non è oggetto di demolizione, così come le pompe di prelievo delle acque viene a servizio dell'intero comparto produttivo.

Non è stato possibile visionare i pozzetti inerenti per il contenimento dei pigmenti di sviluppo fotografico a causa della presenza di cumuli di macerie in attesa di trattamento/rimozione.

HPC si impegna a fornire documentazione fotografica dei suddetti manufatti e delle trincee eseguite in fase di indagine.

Viene fornita planimetria riportante la zona di fognatura interna da cui si evince che il depuratore dei reflui era dedicato al trattamento delle acque di origine civile e della mensa.

Si concorda sull'opportunità di eseguire una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in contraddittorio con ARPA.

Il verbale viene letto alla persona presente all'ispezione che di seguito sottoscrive. Alla stessa viene consegnata copia del verbale.

Firma della Parte

Firma dei Verbalizzanti